

Verhaltensvorschriften am Werksgelände für LKW Fahrer

Allgemeines



- Im Werksgelände gilt die StVO und eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h – **Werkverkehr hat Vorrang!**
- Der Aufenthalt im Werksgelände ist nur mit Warnweste und Sicherheitsschuhe gestattet.
- Die geltenden Sicherheitsbestimmungen im Werksgelände sind einzuhalten.
- Beachten sie unbedingt die Wegweisungen (Farbmarkierung)
- Den Anweisungen des Werksschutzes und des Verladepersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
- Nur zum Betrieb des Fahrzeuges notwendige Personen dürfen auf das Werksgelände.
- **Das Verlassen des Verladebereiches ist verboten!**
- Der Zutritt zu den Produktionsbereichen ist ausnahmslos verboten.
- Die Ladungssicherungsanweisungen sind strikt einzuhalten.
 - Gemäß DEKRA – Zertifikat 0226/35527/702073/181/7066334
- **Das Befahren des Werksgeländes ist ausnahmslos nur im Fahrtüchtigen zustand gestattet. (Alkohol und jegliche Art von Suchtmitteln)**

Fahrzeugvorbereitung

- Nach erfolgter Anmeldung bereiten Sie bitte Ihr Fahrzeug für eine zügige Beladung vor. **Fahrzeugseite links öffnen – Zurrgurte einhängen – Ladefläche säubern – Unterleger einlegen**
- Dass Fahrzeug auf dem zugewiesenen Platz ordnungsgemäß sichern



Beladevorgang

- Während der Beladung ist den Anweisungen des Verladepersonals unbedingt Folge zu leisten. 
- Die Verladung erfolgt gemäß Dekra Zertifikat 0226 / 35527 / 702073 / 181 / 7063443
- Beim Einweisen des Verladevorgangs ist unbedingt Sichtkontakt mit dem Staplerfahrer erforderlich
- Der Aufenthalt unter der Schwebenden Last ist strengstens verboten!



Ladungssicherung

- Ladungssicherung wie vorgegeben durchführen!
- Das Fahrzeug erst schließen, wenn ein Foto von der ordnungsgemäß gesicherten Ladung gemacht wurde!
- Überprüfen Sie ihr maximal zulässiges Achsgewicht (vor der Ausfahrtswiegung)!
- Transportpapiere an der Anmeldung (Expedit) abholen und das Werksgelände verlassen!
- Kontrollieren Sie die Wirksamkeit der Ladungssicherung auch während des Transportes (ggf. nachsichern)!
- Schützen sie sich eigenständig durch die vollständige Verwendung ihrer persönlichen Schutzausrüstung!**

Transport CODE: _____







20 - 24 x



500 DN

€ 13

40 - 48 x



€ 1,50

=




€ 60

Unterschrift  _____